

Leitfaden für anzeige- oder genehmigungspflichtige Exponate

Eigenschaft des Exponats

Hoch
höher als 4m

Schwer
Überschreitung der zulässigen Bodenbelastung der
Halle,
hohe Punktlasten

Stand- und Kippsicherheit
schlanke Exponate,
Exponate mit Rotations-, Pendel-,
oder Schwingbewegungen

In Betrieb
Demonstration der Funktion,
z.B. ungeschützte bewegliche Teile, offen zugängliche
Förder-, Zuführ-, oder
Entnahmeeinrichtungen.
**Die ausschließliche Demonstration des Steuerungsdis-
plays fällt nicht darunter**

Folgende Unterlagen sind zur Prüfung beizufügen:
Bemaßte Zeichnungen / Schnitte,
Gewichtsangaben und Auflagepunkte,
evtl. technisches Datenblatt
Position im Standgrundriss,
geprüfte/prüffähige statische Berechnung auf Stand-
und Kippsicherheit.

Energie- oder lichtstarke LED

Legionellenkrankheit

Lasereinrichtungen

Nebelmaschinen, Hazer

Röntgeneinrichtungen und Störstrahler

Feuergefährliche Arbeiten

Brennbare Flüssigkeiten

Druck- oder Flüssiggas

Druckbehälter

Gefahrstoffe

Radioaktive Stoffe

Hochfrequenzgeräte, Funkanlagen

Gasbetriebene Geräte ohne Abgasanlage

Upload ab Herbst 2023 im Ausstellerportal möglich

Liegt keine geprüfte oder eine nicht realisierbare geprüfte Statik vor, wird das für die ACHEMA beauftragte Ingenieurbüro die Überprüfung der Berechnung der Statik vornehmen. Diese Kosten werden dem Aussteller in Rechnung gestellt.

Wenn Sie Exponate mit einem Gewicht von mehr als 7.500 kg oder 5 Meter Länge bzw. Breite in die Hallen bringen müssen, deren Transport während des regulären Aufbaus problematisch sein könnte, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit dem Logistikservice der Messe Frankfurt in Verbindung, damit der Anlieferungsstermin festgelegt werden kann - Tel.: +49 69 7575-6075, Fax.: +49 69 7575-96075, E-Mail: logistik@messefrankfurt.com

Ballons

Drohnen Halle / Drohnen Freigelände